



- d) Alcune criticità idrauliche e idrogeologiche che hanno interessato la pista ciclopedonale posta lungo il torrente Crostolo, nel tratto Puianello/Centro Capoluogo e nel tratto Centro Capoluogo/Via Crostolo

2 - Sommara descrizione della situazione di pericolo, anche solo potenziale, per le persone o le cose:

Sono stati considerati i seguenti fattori

- le strade in oggetto risultano quotidianamente soggette a intensi livelli di traffico, anche da parte di mezzi di carico pesante;
- il perpetrarsi della situazione meteorologica attuale potrebbe aggravare repentinamente le condizioni dei versanti, provocando il distacco di porzioni sempre maggiori di terreno fino a compromettere la stabilità del tratto stradale, rendendo quindi necessari interventi ancora più consistenti con oneri maggiori a carico dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino;
- la possibilità di un aggravio delle condizioni attuali dei versanti e quindi il possibile cedimento del tratto stradale costituisce un grave pericolo alla pubblica incolumità di chi transita in corrispondenza dei tratti in oggetto;

Da quanto valutato in loco, si attesta che lo stato attuale dei tratti stradale in oggetto, così come riscontrati e descritti, non consente la circolazione dei mezzi in sicurezza, rappresentando una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada.

3- Descrizione dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità:

Per quanto riguarda le aree di cui trattasi, si ritiene che l'attuale situazione possa essere affrontata nell'immediato procedendo ad eseguire gli interventi di seguito descritti, quali interventi strettamente finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio e consentire, in sicurezza, la continuità del pubblico servizio:

→ **In estrema urgenza**, al fine di mettere in sicurezza le aree interessate dal dissesto e rimuovere lo stato di pericolo:

**a) in via Cavicchioni:**

- è stata adottata una ordinanza contingibile e urgente di restringimento della carreggiata stradale per un tratto di Via Cavicchioni - lato valle;
- è stato istituito il senso unico alternato con il divieto di transito per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate (ordinanza sindacale n.48 del 26.06.2024);
- si è provveduto all'apposizione dell'opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo e la regolamentazione del transito veicolare;
- si reputa opportuno valutare la chiusura totale del tratto stradale di proprietà del Comune di Vezzano sul Crostolo situato in Via Cavicchioni con divieto assoluto di transito a tutte le categorie di veicoli e pedoni, in ragione dell'erosione della scarpata in progressivo peggioramento, posto che l'eventuale cedimento totale della strada comporterebbe gravi conseguenze per l'incolumità delle persone e del transito veicolare e pedonale;
- è necessario provvedere allo sbancamento del terreno a monte per consentire agli abitanti di allontanare le autovetture dalla loro abitazione prima della chiusura totale del tratto stradale;

**b) in Via I Maggio, Via Travaglioli e via Canossa - Loc. Case Martini:**

- è necessario provvedere alla rimozione del materiale di risulta (terra fango e detriti) a seguito del cedimento delle scarpate a valle e a causa degli smottamenti di terreni a margine strada, che ha invaso le sedi stradali, ostruendo completamente, in alcuni tratti, il transito e costituendo quindi grave pregiudizio e pericolo per la circolazione;
- è necessario mettere in sicurezza alcuni cavi elettrici danneggiati all'altezza del civico 52 di via Canossa;

**c) in via Canossa, sul 1<sup>a</sup> ponte di attraversamento del torrente Campola e sul ponte di Via Canossa loc. Cà del Ciuco:**

- provvedere alla rimozione dei detriti, rottami e legname che ha ostruito le campate del ponte, compromettendo la sicurezza della circolazione dell'arteria soprastante, al fine di mettere in sicurezza l'area e di scongiurare grave pregiudizio e pericolo per la circolazione;
- provvedere alla messa in sicurezza del parapetto in metallo del ponte, mediante opportuna delimitazione dell'area con idonea segnaletica;

**d) sulla pista ciclopedonale posta lungo il torrente Crostolo, nel tratto Puianello/Centro Capoluogo e nel tratto Centro Capoluogo/Via Crostolo:**

- è stata adottata una ordinanza contingibile e urgente di chiusura totale e divieto assoluto di transito a tutte le categorie di veicoli e pedoni sull'intero tratto ciclopedonale di pertinenza del Comune di Vezzano sul Crostolo posta in fregio al Torrente Crostolo e al Torrente Campola;
- a fronte dei fenomeni di erosione del torrente Crostolo, che hanno intaccato la sede della pista ciclopedonale e hanno irrimediabilmente compromesso il transito in sicurezza, si rende necessario apporre idonea segnaletica al fine di interdire l'area da inopportuni accessi di abituali fruitori;

→ **In secondo luogo**, al fine di realizzare interventi efficaci e idonei al ripristino completo dell'area e alla messa in sicurezza:

**a) in via Cavicchioni:**

- si evidenzia fin d'ora l'opportunità di eseguire un intervento di consolidamento del versante a valle di Via Cavicchioni attualmente in frana, che presuppone l'esecuzione di opere strutturali e geotecniche che devono essere progettate ed eseguite in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, dimensionate da un ingegnere esperto in materia; Trattandosi di opere che, per loro natura, interagiscono con il terreno, la redazione del progetto strutturale presuppone l'accertamento delle caratteristiche generali e delle proprietà fisicomeccaniche del terreno e dovrà pertanto essere suffragata da apposita Relazione geologica con indagine in situ.

Per la redazione di tale progetto finalizzato a risolvere in maniera definitiva le criticità presenti, ottimizzando la natura degli interventi da eseguire, ci si riserva di provvedere in un momento successivo;

**b) sulla pista ciclopedonale posta lungo il torrente Crostolo:**

- si evidenzia fin d'ora l'opportunità di eseguire un intervento di messa in sicurezza e ripristino banchine e parapetti, nonché di sistemazione del sedime ciclopedonale con rifacimento del manto, a causa dei dissesti che, in più punti del tratto, hanno intaccato la sede della pista ciclopedonale e hanno irrimediabilmente compromesso il transito in sicurezza;

### **RAVVISATO**

che il quadro sopra descritto denota con evidenza l'urgenza di intervenire, specie per evitare evoluzioni negative, e che non è possibile far fronte agli interventi in oggetto, per i motivi suesposti di urgenza ed indifferibilità, seguendo le usuali modalità di scelta del contraente e i sistemi di aggiudicazione degli appalti del genere, con tempi di gara e aggiudicazione dei lavori dell'ordine di diverse settimane, assolutamente non compatibili con le esigenze sopra evidenziate.

### **CONSIDERATO CHE:**

- sussiste la necessità di provvedere all'esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza, consistenti nell'esecuzione di quanto individuato al suesposto paragrafo "in estrema urgenza", mediante affidamento delle prestazioni all'esterno dell'Ente, con individuazione di figure professionali aventi preparazione adeguata e consolidata esperienza nelle materie che il caso richiede, nonché in possesso di macchinari e strumentazione adeguata;
- sussistono le condizioni di cui all'art.140 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. al fine di poter garantire la pubblica e privata incolumità e si ritiene necessario procedere immediatamente all'esecuzione delle lavorazioni sopra descritte;
- stante l'urgenza di provvedere, gli operatori economici sono stati individuati in forma diretta, tendendo conto della disponibilità immediata ad intervenire e dell'esperienza maturata in occasioni similari;

- si è provveduto quindi:
  - ad interpellare l'operatore BOSCHINI SNC di Boschini Luca e Claudio, con sede in Vezzano sul Crostolo via Martelli n. 102 – PIVA 02870910359 per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza di pulizia e ripristino per riapertura viabilità e messa in sicurezza;
  - ad interpellare l'operatore COLLI MAURIZIO, con sede in Vezzano sul Crostolo, Via Caprari 4/1 – P.Iva 02248440352 per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza per sbancamento terreno e rimozione terra e detriti dal sedime stradale per ripristino viabilità;
  - ad interpellare l'operatore SOLEF SRL, con sede in Castelnovo né Monti, Loc. Boaro 3 – P.Iva 02555600358 per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza per distacco energia elettrica e attività di ripristino

### **ATTESO CHE**

Ai sensi dell'art.140 comma 3 del D.Lgs 36/2023, il corrispettivo per le prestazioni ordinate è stato definire con gli operatori interpellati sulla base dei prezzi unitari previsti nei prezzari della Regione Emilia Romagna o similari

### **RITENUTO**

per tutto quanto sopra, che si debba dare inizio senza indugio agli interventi preliminari ed essenziali sopra citati, al fine di garantire le condizioni necessarie per la sicurezza e l'incolumità degli utenti, rinviando invece ad un secondo momento l'esecuzione di ulteriori approfondimenti e accertamenti di natura geotecnica e strutturale finalizzati all'esecuzione dell'intervento di consolidamento stradale dell'arteria viaria interessata nonché di ripristino e messa in sicurezza del tratto di pista ciclopedonale posto sul territorio comunale.

Per le sopra esposte ragioni, la sottoscritta, rilevata l'urgenza di intervenire e al fine di assicurare celerità alle operazioni, così da risolvere la situazione venutasi a creare nel minor tempo possibile, ritiene, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023 e nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all'affidamento dei lavori di somma urgenza, in forma diretta, alle suddette Imprese, non essendovi i tempi necessari per l'espletamento di diverse procedure.

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta

### **DICHIARA**

che i lavori indicati in oggetto, finalizzati alla messa in sicurezza di vari tratti stradali comunali e della pista ciclopedonale posta in fregio al Torrente Crostolo e Campola, a salvaguardia della incolumità pubblica, rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023;

### **AFFIDA E CONSEGNA**

nelle more del perfezionamento dell'affidamento con apposita determina dirigenziale

- l'esecuzione degli interventi di somma urgenza di pulizia e ripristino per riapertura viabilità e messa in sicurezza su VIA TRAVAGLIOLI, VIA I MAGGIO LOC. PADERNA, VIA CADUTI DELLA BETTOLA LOC. LA VECCHIA, 1^ PONTE VIA CANOSSA all'operatore BOSCHINI SNC di Boschini Luca e Claudio, con sede in Vezzano sul Crostolo via Martelli n. 102 – PIVA 02870910359;
- l'esecuzione degli interventi di somma urgenza per sbancamento terreno e rimozione terra e detriti dal sedime stradale per ripristino viabilità del tratto stradale di VIA CAVICCHIONI LOC. LA VECCHIA, VIA I MAGGIO LOC. PADERNA, VIA CANOSSA LOC. CASE MARTINI, VIA MONTE CROCE LOC. MONTALTO, VIA DEI CESARI LOC. LA VECCHIA, PARCHEGGIO E AREA ACCESSO PINETINA all'operatore COLLI MAURIZIO con sede in Vezzano sul Crostolo, Via Caprari 4/1 – P.Iva 02248440352;
- l'esecuzione degli interventi di somma urgenza per distacco energia elettrica e attività di ripristino all'operatore SOLEF SRL, con sede in Castelnovo né Monti, Loc. Boaro 3 – P.Iva 02555600358;

i quali, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta di eseguirli senza eccezioni di sorta garantendo l'immediato inizio degli stessi e il loro compimento entro il minore tempo possibile

## **DISPONE**

Di dare immediato avvio ai lavori e ai servizi tecnici di cui trattasi, che dovranno essere ultimati tassativamente entro 7 (SETTE) giorni lavorativi.

I soggetti affidatari si impegnano a trasmettere, entro SETTE GIORNI dalla data del presente verbale, la seguente documentazione:

- Copia di polizza R.C.T. in corso di validità;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello fornito dall'Ente;

Il presente verbale avrà validità di contratto ed a tal fine si stabilisce che:

- I flussi finanziari saranno tracciabili secondo la normativa vigente;
- l'operatore economico autorizza il trattamento dei dati personali (privacy) secondo le norme vigenti in materia;
- le parti sono edotte sugli obblighi di pubblicazione ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013;

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del presente contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

### **APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA**

I soggetti affidatari devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), redatto in conformità con l'allegato XV punto 3.1.1 del D.Lgs. 81/08.

Con la sottoscrizione del presente verbale tutti gli operatori dichiarano di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni da eseguire e di non avere dubbi nell'esecuzione delle prestazioni e di essere perfettamente informati su tutti i suoi obblighi e di accettare il presente verbale, senza eccezioni di sorta.

Il presente verbale viene letto, approvato e firmato ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.

Vezzano sul Crostolo, 26.06.2024

*Il Tecnico dell'Area Territorio e Ambiente*

**f.to Geom. Sara Bardella**

Per accettazione

Gli Operatori incaricati

BOSCHINI SNC di Boschini Luca e Claudio  
f.to Boschini Claudio

Colli Maurizio  
F.to Colli Maurizio

SOLEF SRL  
F.to Frascati Giuseppe